

臺北市私立復興實驗高中113學年第2學期強化校園安全巡查重點表

檢查人員：李榮展主任

檢查時間：114年04月14日至 114年04月18日

項次	項目	所見情形	備考
1	學校內建築施工處所有無設立警告標示及設立圍籬設施？安全設施是否合宜？		
2	學校內建築施工處所施工設備是否任意擺設，有無影響安全之虞？		
3	校園圍牆、欄杆設施是否穩固或損壞？有無影響安全之虞？		
4	校園內體能遊樂設施維護保養情形？有無損壞？		
5	建築物避難逃生標示、避難器具設置及堪用情形？		
6	學校內設置之電力系統安全設施是否正常？		
7	學校內設置之消防系統安全設施是否正常？		
8	學校內頂樓樓梯是否有管制措施？管制情形如何？		
9	是否定期檢查更新消防設施、緊急廣播及緊急照明設備？		
10	校園內夜間照明設備是否正常使用，杜絕安全死角？		
11	校舍、車庫及各類型建築、結構及水泥層是否剝離影響安全？		
12	學校有否加強門禁管理，健全警衛功能。		
13	校園內較易發生安全事件之區域，如學校之實驗室、樓梯頂樓、廁所或校園內死角等有無異狀或人員留置情形？		
14	校園內有無針孔攝影機或不當之電子設施。		
15	其他。		

檢查人簽名：李榮展

臺北市私立復興實驗高中113學年強化校園安全巡查重點表

檢查人員：李熒展主任(總導護)

檢查時間：114年4月14日(一)至4月18日(五)

項次	項 目	所 見 情 形	備 考
1	學校內建築施工處所有無設立警告標示及設立圍籬設施？安全設施是否合宜？	本周校內無建築施工處所	
2	學校內建築施工處所施工設備是否任意擺設，有無影響安全之虞？	本周校內無建築施工處所	
3	校園圍牆、欄杆設施是否穩固或損壞？有無影響安全之虞？	鐘塔外牆頂端水泥板有凸起現象，已設置圍籬及告示並請廠商維修	
4	校園內體能遊樂設施維護保養情形？有無損壞？	保養狀況良好無損壞。	
5	建築物避難逃生標示、避難器具設置及堪用情形？	狀況良好。	
6	學校內設置之電力系統安全設施是否正常？	電力系統正常良好。	
7	學校內設置之消防系統安全設施是否正常？	消防系統正常良好。	
8	學校內頂樓樓梯是否有管制措施？管制情形如何？	管制良好。	
9	是否定期檢查更新消防設施、緊急廣播及緊急照明設備？	定期檢查狀況良好。	
10	校園內夜間照明設備是否正常使用，杜絕安全死角？	照明設施狀況正常良好。	
11	校舍、車庫及各類型建築、結構及水泥層是否剝離影響安全？	鐘塔外牆頂端水泥板有凸起現象，已設置圍籬及告示並請廠商維修。	
12	學校有否加強門禁管理，健全警衛功能。	門禁管制良好。	
13	校園內較易發生安全事件之區域，如學校之實驗室、樓梯頂樓、廁所或校園內死角等有無異狀或人員留置情形？	無異狀。	
14	校園內有無針孔攝影機或不當之電子設施。	無針孔攝影機或不當電子設施。	
15	其他。		

檢查人簽名：李熒展