

臺北市私立復興實驗高中113學年第2學期強化校園安全巡查重點表

檢查人員：范清芝主任

檢查時間：114年04月28日至 114年05月02日

項次	項目	所見情形	備考
1	學校內建築施工處所有無設立警告標示及設立圍籬設施？安全設施是否合宜？	有, 是	
2	學校內建築施工處所施工設備是否任意擺設，有無影響安全之虞？	無,	
3	校園圍牆、欄杆設施是否穩固或損壞？有無影響安全之虞？	否, 無	
4	校園內體能遊樂設施維護保養情形？有無損壞？	佳, 無,	
5	建築物避難逃生標示、避難器具設置及堪用情形？	佳	
6	學校內設置之電力系統安全設施是否正常？	是	
7	學校內設置之消防系統安全設施是否正常？	是	
8	學校內頂樓樓梯是否有管制措施？管制情形如何？	有, 佳	
9	是否定期檢查更新消防設施、緊急廣播及緊急照明設備？	是	
10	校園內夜間照明設備是否正常使用，杜絕安全死角？	是	
11	校舍、車庫及各類型建築、結構及水泥層是否剝離影響安全？	否	
12	學校有否加強門禁管理，健全警衛功能。	有	
13	校園內較易發生安全事件之區域，如學校之實驗室、樓梯頂樓、廁所或校園內死角等有無異狀或人員留置情形？	無,	
14	校園內有無針孔攝影機或不當之電子設施。	無,	
15	其他。	無	

檢查人簽名：范清芝